

Số: 96 /CV-VASEP
V/v: Khuyến cáo quan trọng của Hiệp hội
về công tác phòng cháy chữa cháy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các Doanh nghiệp Hội viên VASEP

Rạng sáng ngày 29/06/2026, hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy giá trị gia tăng của doanh nghiệp hội viên VASEP – Công ty Cổ phần Gò Đàng (**GODACO**) trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), gây thiệt hại rất lớn về tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp (**DN**), việc làm của hàng trăm người lao động.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (**VASEP**) xin gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc tới Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động công ty **GODACO**, đồng thời mong **DN** sớm khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp thủy sản, đây cũng là những cảnh báo về rủi ro cháy, nổ luôn hiện hữu trong quá trình sản xuất. Ngành chế biến thủy sản có đặc thù sử dụng hệ thống điện công suất lớn, kho lạnh, kho nguyên liệu, kho bao bì, hóa chất, vật tư và nhiều thiết bị vận hành liên tục. Chỉ một sự cố nhỏ về điện hoặc bất cẩn trong quá trình vận hành cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, đến công ăn việc làm.

Từ thực tế đó, nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ, Hiệp hội trân trọng đề nghị các **DN** hội viên chủ động rà soát toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy (**PCCC**), coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác quản trị rủi ro và bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và các khu vực có nguy cơ cháy cao

Các **DN** kiểm tra tổng thể hệ thống điện, tủ điện, dây dẫn, máy biến áp, máy phát điện, hệ thống lạnh và các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn; kịp thời thay thế hoặc khắc phục các thiết bị xuống cấp, quá tải hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cháy cao như kho bao bì carton, pallet, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho hóa chất, phòng máy, khu vực hàn cắt, sửa chữa và các vị trí tập trung đường dây điện.

2. Nâng cao khả năng phát hiện sớm nguy cơ cháy

Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, doanh nghiệp nên tăng cường các giải pháp giám sát như lắp đặt camera tại các vị trí khó quan sát (*trần (la-phông) nhà xưởng, gác kỹ thuật, phòng máy, khu vực tập trung đường dây điện...*) nhằm phát hiện sớm hiện tượng chập điện, phát sinh khói hoặc tia lửa để xử lý kịp thời ngay từ giai đoạn ban đầu.

3. Bảo đảm hệ thống PCCC luôn trong trạng thái sẵn sàng

Thường xuyên kiểm tra, *bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy, chữa cháy*, máy bơm, nguồn nước chữa cháy, bình chữa cháy và các phương tiện **PCCC** khác để đảm bảo thiết bị

luôn trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các lối thoát hiểm phải được bảo đảm thông thoáng, không bị hàng hóa hoặc thiết bị che chắn.

4. Tăng cường công tác quản trị an toàn và huấn luyện PCCC

Định kỳ tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC; nâng cao kỹ năng nhận biết nguy cơ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý tình huống khẩn cấp cho người lao động. Đối với các công việc phát sinh nguồn nhiệt như hàn cắt, sửa chữa, cần có quy trình kiểm soát chặt chẽ và giám sát trong suốt quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, các doanh nghiệp nên duy trì cơ chế **tự kiểm tra định kỳ, đánh giá các nguy cơ phát sinh** trong quá trình sản xuất và kịp thời khắc phục các tồn tại. Việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ để được hướng dẫn, kiểm tra và cập nhật các yêu cầu kỹ thuật mới cũng là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

5. Rà soát và cập nhật phương án ứng phó khẩn cấp và bảo hiểm tài sản

Doanh nghiệp cần định kỳ rà soát phương án ứng phó sự cố cháy, nổ; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận khi xảy ra sự cố. Đồng thời kiểm tra phạm vi bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và các hợp đồng bảo hiểm liên quan nhằm giảm thiểu thiệt hại tài chính nếu rủi ro xảy ra.

Thực tế cho thấy, khi đám cháy đã bùng phát trong nhà xưởng hoặc kho hàng, đặc biệt tại các khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy, việc khống chế thường rất khó khăn và thiệt hại có thể vượt xa những gì doanh nghiệp dự liệu. Vì vậy, đầu tư cho công tác phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và xử lý ngay từ những dấu hiệu ban đầu luôn là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Trong bối cảnh các DN đang nỗ lực duy trì sản xuất, đáp ứng đơn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu, việc xây dựng môi trường sản xuất an toàn, chủ động quản trị rủi ro không chỉ bảo vệ người lao động và tài sản của doanh nghiệp mà còn bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng, giữ vững uy tín và năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị các DN hội viên quan tâm triển khai tốt các nội dung nêu trên nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ HH;
- BCH và BKT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

TỔNG THƯ KÝ

BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Hoài Nam

